





## Byte omrörarmotor CAB New Faby

1. Stäng av maskinen och dra ut sladden till vägguttaget.  
Lossa övre och nedre skyddsplåten på baksidan av maskinen där den trasiga motorn är. OBS var försiktig när du tar bort den övre eftersom den håller motorn på plats.




2. Tag försiktigt bort fjädern på vänstra sidan av motorn genom att föra fjädern uppåt.




Motorn är nu lös. Följ kablarna från motorn och klipp ev. stripes som håller kabeln från motorn på plats i maskinen. Kabeln sitter ihop med en annan kabel med snabbkoppling (stor sockerbit), dela den.


3. Nu kan du dra motorn rakt ut.



4. Innan du monterar den nya motorn ska du kontrollera att mässingshylsan sitter riktigt. Den sitter oftast kvar på axeln som sitter i maskinen men ibland kan följa med den



gamla motorn ut. Sätt den på plats och för sedan in den nya motorn. Du kan behöva snurra på omröraren i tanken för att axlarna ska "greppa" i varandra.  
**OBS (detta är viktigt)** På höger sida sitter en liten strömbrytare (microbrytare) Den styr kylan på maskinen. Innan du fortsätter måste du kontrollera att armen till microbrytaren ligger på höger sida av motorn. Ibland hamnar den på fel sida och då fungerar inte kylningen som den ska.



5. Sätt tillbaka fjädern.

6. Nu kan du sätta tillbaka den övre skyddsplåten men innan du gör det lägg en liten klick vaselin i mitten på övre skyddsplåtes insidan eftersom den styr och stödjer motorn, kontrollera också att armen till microbrytaren verkligen ligger på "rätt" sida om motorn.



7. När du skruvat fast den övre skyddsplåten kan du föra nederdelen på motorn åt vänster. Nu ska du höra ett litet klick. Om du inte gör det ligger troligen armen på microbrytaren fel och du måste kontrollera det igen. Om du hör ett litet klick varje gång du för motorn till vänster kan du fortsätta.



8. Skruva fast den nedre skyddsplåten och provkör den nya motorn. Var beredd på att stänga av motorn om något skulle ha blivit fel.



Lycka till med bytet.